

## **Dôvodová správa**

### **I. Všeobecná časť**

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne je zriaďovateľom kultúrneho zariadenia Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, IČO: 34059199 (ďalej v texte len „Trenčianske múzeum v Trenčíne“).

Trenčianske múzeum v Trenčíne má okrem postavenia kultúrneho zariadenia aj postavenie správcu zvereného majetku vo vlastníctve zriaďovateľa v súlade so zákonom 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválenými uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 137/2014 zo dňa 07.07.2014 (ďalej v texte len „zásady“).

Podľa VI. časti, článok 32, ods. 1 zásad - neupotrebitelný majetok je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebenie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebitelný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré treba odstrániť v dôsledku bezpečnosti alebo v dôsledku novej výstavby, prestavby alebo rozšírenia stavby.

Podľa VI. časti, článok 32, ods. 2 zásad - v prípade, ak neupotrebitelný majetok v dôsledku morálneho a fyzického opotrebovania už nemôže slúžiť svojmu účelu (väčšinou už s nulovou zostatkovou hodnotou) a tento majetok sa nepodarilo prediť (napr. na súčiastky), správca (alebo Úrad TSK) uskutoční jeho fyzickú likvidáciu v súlade s interným predpisom TSK.

Podľa VI. časti, článok 32 ods. 3 zásad - o vyradení majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie rozhoduje Zastupiteľstvo TSK, ak ide o nehnuteľný majetok (stavby) a hnutelný alebo nehmotný majetok v nadobúdacej hodnote nad 350 000 Eur alebo, ak zostatková hodnota majetku je nad 35 000 Eur.

Podľa VI. časti, článok 32 ods. 4 zásad - návrh na vyradenie majetku spôsobom fyzickej likvidácie spolu s prílohami predkladá štatutárny orgán správcu na schválenie kompetentnému orgánu prostredníctvom vecne príslušného organizačného útvaru a riaditeľa Úradu TSK.

### **II. Osobitná časť**

Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom majetku zvereného do správy správcovi Trenčianske múzeum v Trenčíne, evidovaného na Inventárnej karte dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pod inventárnym číslom: 1–22 s názvom: bezpečnostná zábrana. Predmetný majetok bol nadobudnutý v roku 2003 v nadobúdacej hodnote 1 032 773,94 Eur. Jeho zostatková hodnota k 31.12.2015 je 888 185,58 Eur.

Štatutárny zástupca Trenčianskeho múzea v Trenčíne, riaditeľ Mgr. Peter Martinisko, listom č.: TMS/2016/56-1 zo dňa 21.01.2016, TSK doručený 26.01.2016, požiadal o súhlas na odstránenie kovových zábran – Trenčiansky hrad. K žiadosti bola priložená inventárna karta. Následne správca predložil aj dokumenty zabezpečené správcom, priložené v prílohe tohto materiálu, a to:

1. Odborné stanovisko statika k uvažovanému odstráneniu kovových zábran statika stavieb Ing. Jozefa Závackého, EUR ING – GeoStat, Soblahovská 15, Trenčín zo dňa 16.09.2015 (ďalej v texte len „odborné stanovisko“)

2. Znalecký posudok číslo 9/2015 zo dňa 29.09.2015 vypracovaný znalcom Ing. Mariánom Maruškom za účelom určenia výšky nákladov na odstránenie kovovej konštrukcie na zabezpečenie ochrany majetku a osôb na príjazdovej ceste na Trenčiansky hrad (ďalej v texte len „znalecký posudok“).

Z odborného stanoviska statika vyplýva:

„Bezpečnostná zábrana sa nachádza na príjazdovej ceste do objektu Trenčianskeho hradu a bola vybudovaná tesne po havárii časti západného opevnenia hradu v roku 2003 v trajektórii pravdepodobného pádu muriva hradby v prípade zrútenia zvyšnej časti opevnenia do priestoru prístupovej cesty od bývalej vodárne k pokladni.

Ide o dočasnú kovovú konštrukciu, ktorá sa skladá z ocelových valcovaných profilov a z ocelových pletených lán. Dopadové plochy kameňov boli opatrené prikotvenou ocelovou zváranou sieťovinou a hustým ocelovým pletivom. Proti drobnej suti bola atakovaná plocha opatrená priehľadnou plastovou fóliou. Tuhá ocelová konštrukcia bola zakotvená cez ocelové platne do zeminy pomocou krátkych baranených pilót z ocelových valcovaných profilov, ktoré boli vo vodiacich drážkach po zabaranení privarené k ocelovým roznášacím platniam.

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2005 bola odbúraná trhlina oddelená kritická časť po havárii uvoľnenej a rozrušenej hradby západného opevnenia, stratili dočasné kovové konštrukcie bezpečnostných zábran svoj zmysel a nemá význam ich ďalej ponechávať v teréne. Obhliadka kovových konštrukcií zábran bola vykonaná tento rok (2015) a počas nej bola zistená nadmerná korózia ocele vo zvaroch a uvoľnené skrutkové spoje. Taktiež fólia je úplne roztrhaná a už vôbec neplní svoju úlohu. Uvažované odstránenie dočasnej konštrukcie bezpečnostných zábran nezvýši riziko ohrozenia života a zdravia ľudí, resp. ujmy na majetku vplyvom pádu kameňov a muriva do priestoru príjazdovej cesty medzi bývalou vodárňou a pokladňou. Je však potrebné ohlásiť búracie práce so špecifikáciou pracovného postupu demontáže a odvozu materiálu.“

Zo znaleckého posudku vyplýva:

- a) Výška nákladov na odstránenie ocelevej konštrukcie (vrátane stavebných a sadovníckych úprav po demontáži ocelevej konštrukcie):

- bez DPH - 33 810,00 Eur,
- s DPH - 40 570,00 Eur.

- b) Výnos z predaja ocelevej konštrukcie 4 684,00 Eur, z toho:

- za ocelové profily 343 278,45 kg x 0,13 Eur/kg - 4 463,00 Eur,
- KARI siete, pletivo, laná, kotvy 3 683,675 kg x 0,06 - 221,00 Eur.

Odstránenie ocelevej konštrukcie bude samozrejme predmetom verejného obstarávania a je predpoklad, že reálna cena bude nižšia ako určil znalec.

Predmetný návrh bol prerokovaný v Komisii školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK a v Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK. Stanoviská komisií sú prílohami k predloženému návrhu.