

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a príslušných dodatkov, Článku 33, odseku (3), písmena c), Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhoduje o vyradení neupotrebiteľného majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie, ak ide o nehnuteľný majetok (stavby).

Neupotrebiteľný majetok je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebenie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré treba odstrániť z dôvodu bezpečnosti alebo v dôsledku novej výstavby, prestavby alebo rozšírenia stavby.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku – NM Prístrešok pre autá a dielňa, nachádzajúceho sa na pozemku registra CKN č. 2158/2 k. ú. Nové Mesto nad Váhom v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 01 Trenčín (ďalej len „Správa ciest TSK“) nachádzajúceho sa na cestmajsterstve v Novom Meste nad Váhom, evidovaného v účtovnej evidencii správcu ako:

Názov majetku: Prístrešok pre autá a dielňa

- inventárne číslo: 021-10/19
- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.12. 1972
- celková obstarávacia cena: 15 221,57 eur, **z toho:**
 - prístrešok 13 901,71 eur
 - dielňa 1 319,86 eur

Dňa 15.03. 2021 bola na Trenčiansky samosprávny kraj doručená žiadosť Správy ciest TSK o vyradenie neupotrebiteľnej časti majetku – „**prístrešku pre autá**“ fyzickou likvidáciou.

Objekt je samostatne stojací v areáli cestmajsterstva Správy ciest TSK v Novom Meste nad Váhom. Objekt slúži na parkovanie nákladných vozidiel a inej automobilovej techniky pre správu a údržbu ciest. Prístrešok je už niekoľko rokov schátralý, staticky nevyhovujúci. Strešná krytina z vlnitého eternitu je nevyhovujúca, poškodená, deravá a zateká. Nosnú konštrukciu prístrešku tvorí oceľová konštrukcia – priečne väzby zložené zo stĺpov a priehradných väzníkov trojuholníkového tvaru rozpätie 5,0m. Vpredu je prístrešok otvorený, vzadu je pevná murovaná stena.

Z hľadiska statiky nosných konštrukcií je objekt nevyhovujúci, je v zlom technickom stave, nevyhovuje súčasne platným STN. Po odstránení prístrešku Správa ciest TSK plánuje vybudovať nový prístrešok pre vozidlá.

Pohľad čelný /azbestocementová krytina, čelné stĺpy/



Pohľad zadný na strechu prístrešku





Správa ciest TSK zabezpečila vypracovanie Odborného statického posudku – prístrešok pre techniku na parc. č. CKN 2158/2 Nové Mesto nad Váhom, vypracovaného spoločnosťou Malastav, s.r.o. Trenčín, viď. príloha.

Záverom odborného posudku autorizovaného inžiniera pre statiku je nasledovné: Vzhľadom na súčasný stavebný stav prístrešku, nevyhovujúci stav strešnej konštrukcie, krytiny a trúbkových oceľových väzníkov, ktoré sú z hľadiska únosnosti poddimenzované navrhujem objekt „prístrešok pre techniku na parcele CKN č. 2158/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom“, odstrániť. Objekt zároveň nevyhovuje ani súčasným potrebám správy ciest z hľadiska umiestnenia automobilovej techniky. Po odstránení bude postavený nový prístrešok pre techniku.

Predkladaný materiál bol prerokovaný na Komisii dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja a Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.