



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Správa o realizácii opráv mostných objektov vlastnými kapacitami

Na základe priebežne vykonávaných prehliadok mostov na cestných komunikáciách vo vlastníctve Trenčianske samosprávneho kraja v roku 2024 a pridelených kapitálových výdavkov na rok 2025, zamestnanci Správy ciest TSK zrealizovali v roku 2025 opravy navrhnutých mostných objektov za účelom zastabilizovania resp. zlepšenia stavebno technického stavu.

Počas roka sa podarilo mostným čatám z Trenčína, Považskej Bystrice a Prievidze opraviť 12 mostných objektov za celkovú sumu viac ako 210 tisíc eur.

Jednalo sa o bežnú údržbu nasledovných mostných objektov:

- **M7179 – Most v meste Ilava, Most na ceste III/1928**
- **M5695 – Most v obci Záskanie, Most na ceste III/1967**
- **M4753 - Most v osade Lazy pod Makytou-Rieka, Most na ceste III/1936**
- **M4830 – Most v osade Lazy pod Makytou-Rieka, Most na ceste III/1936**
- **M3485 – Most cez potok pred obcou Trenčianske Jastrabie, Most na ceste III/1860**
- **M2679 - Most cez potok Súčanka za obcou Dolná Súča, Most na ceste III/1882**
- **M4938 - Most cez potok v obci Petrova Lehota, Most na ceste III/1894**
- **M1589 - Most cez Predpolomský potok v obci Nová Bošáca, Most na ceste III/1972**
- **M1567 – Most cez potok Belanka v obci Valaská Belá, Most na ceste II/574**
- **M5888 – Most cez potok v obci Kamenec, Most na ceste III/1790**
- **M5822 – Most cez potok Hydina pred obcou Žabokreky, Most na ceste III/1745**
- **M878 – Most Ješkova Ves, Most na ceste III/1745**

M7179 Most v meste Ilava, Most na ceste III/1928

Rozsah prác: obnova ríms a dobetonávka krídel, oprava zábradlí a obnova protikorózneho náteru

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 3

Zhodnotenie stavu: došlo k zlepšeniu technického stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových a oceľových častí mosta

Finančné náklady: 26 183,- €



M5695 – Most v obci Záskanie, Most na ceste III/1967

Rozsah prác: sanácia ríms, obnova protikoróznej ochrany zábradlia, obnova vypadanej výplne škár na oporách mosta, vyčistenie postupujúcej vegetácie v okolí mosta

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 4

Zhodnotenie stavu: došlo k zlepšeniu technického stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových a oceľových častí mosta

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk

e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568

IČ DPH: SK2021764767

IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

Finančné náklady: 17 668-€



M4753 - Most v osade Lazy pod Makytou-Rieka, Most na ceste III/1936

Rozsah prác: sanácia ríms, odstránenie vegetácie na mostovke a na svahoch

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 5

Zhodnotenie stavu: stabilizovanie stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových častí mostnej konštrukcie

Finančné náklady: 5369,-€

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk

e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568

IČ DPH: SK2021764767

IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133



M4830 – Most v osade Lazy pod Makytou-Rieka, Most na ceste III/1936

Rozsah prác: sanácia zdegradovaného povrchu ríms, oprava mostných zábradlí ,

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 5

Zhodnotenie stavu: stabilizovanie stavu a zvýšenie bezpečnosti pre účastníkov premávky v danom úseku

Finančné náklady: 7 000,-€



M3485 – Most cez potok pred obcou Trenčianske Jastrabie, Most na ceste III/1860

Rozsah prác: odstránenie pôvodných ríms a vybudovanie nových, sanácia betónových plôch na nosnej konštrukcii a spodnej stavbe, výmena mostného zábradlia

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 4

Zhodnotenie stavu: celkové zlepšenie stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových a oceľových častí mosta

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk

e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568

IČ DPH: SK2021764767

IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

Finančné náklady: 15458, -€



M2679 - Most cez potok Súčanka za obcou Dolná Súča, Most na ceste III/1882

Rozsah prác: sanácia ríms, mostovky, opôr a krídel mosta, odstránenie vegetácie na moste a v jeho okolí

STS pred opravou: 5

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767
IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

STS po oprave: 5

Zhodnotenie stavu: celkové zlepšenie stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových častí mosta

Finančné náklady: 6432, - €



M4938 - Most cez potok v obci Petrova Lehota, Most na ceste III/1894

Rozsah prác: sanácia ríms a krídel, obnova protikorózneho náteru na mostnom zábradlí, odstránenie náletovej vegetácie na mostnom zvršku, vyčistenie koryta potoka pod mostom

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 5

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767
IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

Zhodnotenie stavu: celkové zlepšenie stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových a ocelových častí mosta

Finančné náklady: 7 520, -€



M1589 - Most cez Predpolomský potok v obci Nová Bošáca, Most na ceste III/1972

Rozsah prác: obnova ríms na moste, obnova protikoróznej ochrany na zábradlí a ocelových nosníkov nosnej konštrukcie, odstránenie vegetácie v okolí mosta,

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 4

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000510133/8180 IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767

Zhodnotenie stavu: celkové zlepšenie stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových a ocelových častí mosta

Finančné náklady: 6685, - €



M1567 – Most cez potok Belanka v obci Valaská Belá, Most na ceste II/574

Rozsah prác: obnova ríms na moste, zriadenie odvodňovacích žľabov, sanácia zdegradovaných častí nosnej konštrukcie, výmena mostného zábradlia za zábradľové zvodidlo,

STS pred opravou: 6

STS po oprave: 4

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767
IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

Zhodnotenie stavu: zvýšenie bezpečnosti pre účastníkov cestnej premávky a stabilizovanie stavu mosta pred nepriaznivými vplyvmi

Finančné náklady: 61 454, -€



M5888- Most cez potok v obci Kamenec, Most na ceste III/1790

Rozsah prác: sanácia ríms a zdegradovaných častí nosnej konštrukcie, ošetrovanie betonárskej výstuže a prinavrátenie chýbajúcej krycej vrstvy, obnova protikoróznej ochrany zábradlia, odstránenie vegetácie v okolí mosta

STS pred opravou: 4

STS po oprave: 3

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767
IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

Zhodnotenie stavu: celkové zlepšenie stavu a odvrátenie postupujúcej degradácie betónových a ocelových častí mosta, zvýšenie bezpečnosti účastníkom cestnej premávky

Finančné náklady: 15 970, - €



M5822- Most cez potok Hydina pred obcou Žabokreky, Most na ceste III/1745

Rozsah prác: sanácia zdegradovaného povrchu nosnej konštrukcie a ríms, obnova protikoróznej ochrany na zábradlí,

STS pred opravou: 4

STS po oprave: 4

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767
IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

Zhodnotenie stavu: stabilizovanie stavu mosta pred nepriaznivými vplyvmi , odvrátenie postupujúcej degradácie betónových a oceľových častí mosta

Finančné náklady: 34 371, - €



M878- Most Ješkova Ves, Most na ceste III/1745

Rozsah prác: dobetónovanie chýbajúcich krídel, sanácia betónového povrchu, terénne úpravy

STS pred opravou: 5

STS po oprave: 4

Zhodnotenie stavu: stabilizovanie stavu mosta pred nepriaznivými vplyvmi, zabezpečenie svahu pred zosuvom a eróziou

Telefón: 032/650 9354

www.sctsk.sk

e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č.ú.: 7000510133/8180

IČO: 379 15568

IČ DPH: SK2021764767

IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

Finančné náklady: 6 770,- €



Spracoval: Ing. Peter Ševčík

Schválil: Ing. Radovan Karkuš