



## Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brianska 3, 911 05 Trenčín

### Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

#### Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Prepokladané náklady za okres v Eur
1.	III/061044	km 0,6-1,1 Čavoj - spojka	500	3000	51 780	5	kobercová úprava 5cm	PD	312 740,00
2.	II/574	km 28,900-29,400 Valaská Belá	500	3 500	60 413	5	kobercová úprava 5cm		
3.	III/51819	km 0,200-1,000 Kľačno-Vricko	500	3 500	58 710	5	kobercová úprava 5cm		
4.	III/518026	km 0,300-0,500 Solka-spojka	200	1 200	20 124	5	kobercová úprava 5cm		
5.	III/050068	km 0,000-0,800 Prievidza-Hradec	500	3 250	54 616	5	kobercová úprava 5cm		
6.	III/050066	km 0,000-0,700 Prievidza - Cígeľ	350	2 450	41 097	5	kobercová úprava 5cm		
7.	III/06476	km 0,000-1,200 Podhradie-spojka	250	1 550	26 000	5	kobercová úprava 5cm		
8.	III/064049	km 8,00-15,654 Ješkova Ves-hr.ZM	1 400	8 400	144 900	5	Vyrovnávka, nástrek, ABS 5 cm	PE	186 678,00
9.	II/593	km 34,600-34,950 Intravilán - Nedanovce	350	2 450	41 778	5	Vyrovnávka, nástrek, ABS 5 cm		
10.	III/05048	km 0,800-2,300 Pečeňany	1 500	9 300	160 523	5	Vyrovnávka, nástrek, AB 5 cm	BN	202 301,44
11.	III/050041	km 16,230-16,580 Hr.okr. PD - Pochabany	350	2 450	41 778,44	5	Nástrek, ABS 5 cm		
<b>Spolu:</b>			<b>6400</b>	<b>41 050</b>	<b>701 719,44</b>				<b>701 719,44</b>

SC TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady v Eur
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	11 216	61 595	1 031 667,00
Stredisko správy a údržby ciest Pov. Bystrica	5 845	39 600	590 187,88
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	6 400	41 050	701 719,44
<b>SPOLU</b>	<b>23 461</b>	<b>142 245</b>	<b>2 323 574,32</b>