



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Najvyšší kontrolný úrad SR Expozitúra Trenčín Inovecká 7, 911 01 Trenčín	
Doňa:	3 0 -06- 2021
č. zázn.:	č. spisu:
Prílohy:	Vyb.:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Expozitúra NKÚ SR Trenčín
Inovecká 7
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa
Z-0003132/2021/1120/STB

Naše číslo
TSK/2021/05859-2

Vybavuje/Linka
Mgr. Radovan Hladký /032 655 57 56

Trenčín
25.06.2021

VEC: Zaslanie návrhu prijatých opatrení

Na základe Protokolu o výsledku kontroly VÚC - rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy č. Z-0003132/2021/1120/STB, si Vám Trenčiansky samosprávny kraj dovoľuje zaslať návrh prijatých opatrení k zisteným nedostatkom:

Kontrolné zistenie 1:

Kontrolou bolo zistené, že v priebehu kontrolovaného obdobia sa výrazne zhoršil STS mostných objektov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Zaznamenaný bol nárast počtu so STS v stupňoch IV. až VI. pri súčasnom poklese s lepším STS v stupňoch I. až III., pričom najpočetnejšie pohyby nastali u mostov na cestách III. triedy. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie §7 aods. 2 písm a) a b) zákona o majetku VÚC, v zmysle ktorého vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok udržiavať, užívať, chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Vplyv na zanedbanie týchto povinností mal, okrem stavu majetku pri delimitácií, najmä nedostatok finančných prostriedkov na údržbu, opravy a rekonštrukcie mostných objektov, bez ktorých nebolo možné zabezpečiť ochranu majetku TSK v súlade so zákonnými požiadavkami.

Prijaté opatrenie:

Dodržiavať ustanovenie v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov §7, odst. 2 písm. a) a b) v rámci poskytnutých právnych a finančných možností a kompetencií kraja, V rámci rozpočtu TSK navrhovať každým rokom finančné prostriedky na opravy, údržbu a rekonštrukciu mostných objektov s cieľom zlepšenia stavebno-technického stavu mostov.

Termín: trvalý

Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

Kontrolné zistenie 2:

Účinnosť opráv a údržby mostov bola vyhodnotená na základe desiatich kritérií stanovených NKÚ SR, ktoré zahŕňali náhle kolapsy mostov, resp. výrazné obmedzenie plynulosti premávky, porovnanie STS podľa jednotlivých stupňov, výkony prehliadok, plánovanie činností a stanovenie cieľov a merateľných

ukazovateľov. Jednotlivým kritériám boli pridelené body v rozsahu 0 až 2 body. Kritéria sa týkali činnosti TSK a správcu a boli spracované do prehľadu v prílohe 2, pričom boli vyhodnotené rovnako za oba organizácie ako celok. Po spočítaní celkového počtu osem bodov bol systém, hospodárenia vyhodnotený ako neúčinný.

Odporúčanie 3:

Na základe vykonávaných prehliadok zanalyzovať stav mostov vo vlastníctve TSK. Po vykonaní analýzy detailnejšie plánovať opravy a údržbu, t.j. v bežnom rozpočte samostatne vyčleniť položku určenú na mosty.

Prijaté opatrenie:

Na základe hodnotiacej správy hlavných prehliadok mostov, ktorú vypracuje a predloží Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy predloží návrh opráv, údržby a investícií do mostov v rámci návrhu rozpočtu TSK na nasledujúci kalendárny rok.

Termín: každoročne

Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

Odporúčanie 1:

Zabezpečiť doplnenie personálnych kapacít u správcu mostných objektov tak, aby nedochádzalo k výpadkom pri zisťovaní stavebno-technického stavu prostredníctvom bežných a hlavných prehliadok.

Prijaté opatrenie:

Trenčiansky samosprávny kraj prerokuje návrh organizačnej štruktúry, ktorú predloží Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom zabezpečenia personálnych kapacít pri zisťovaní stavebno-technického stavu prostredníctvom bežných a hlavných prehliadok mostných objektov.

Termín: 15.10.2021

Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

Odporúčanie 2:

V spolupráci so SC TSK zosúladiť evidenciu mostných objektov so skutočnosťou a účtovnou evidenciou. To znamená, vyradiť z evidencie objekty, ktoré nie sú mostami (podchod, podjazd, priepust a pod.) a majetkovo vysporiadať mosty na cestách, ktoré nie sú majetkom TSK, resp. mosty, ktoré má SC TSK v správe, napriek tomu, že ešte nie sú majetkom TSK (Vyvolané investície).

Prijaté opatrenie:

V spolupráci so SC TSK zosúladiť evidenciu mostných objektov so skutočnosťou a účtovnou evidenciou.

Termín: priebežne

Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

S pozdravom

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
K dotlačej strane 7242/20A
911 01 TRENČÍN
-22-

Ing. Jaroslav Baška
predseda